



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7826
Item: 6 CABOS BOBINA
Grupo: 6 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 08301
Data: 08:50 27/04/2026
Operador: DIEGO
Observações: 10 GIGA OHMS ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 7.5
Vn[V]: 220/380
In[A]: 18.9/10
Rot.[rpm]: 3500
Carc.: 132

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6	1200V	Aprov.	3.0(10.0)	2.8(10.0)	2.1(10.0)	1.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

