



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7931
Item: 6 CABOS BOBINA
Grupo: 6 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 08868
Data: 12:47 16/07/2026
Operador: GIORDAN
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 10
Vn[V]: 220/380
In[A]: 26/15
Rot.[rpm]: 4 POLOS
Carc.: 132 /EX

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6	1200V	Aprov.	1.2(10.0)	0.7(10.0)	0.2(10.0)	0.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

